



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ นม.๘๓๘๐๗/ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจข้อมูลการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มีการสำรวจข้อมูลการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นการจัดทำฐานข้อมูลน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจไม่พบสถานประกอบการตามแหล่งกำเนิดมลพิษ และไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินการในครั้งต่อไป เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษอีกในปีต่อไป

๓.๒ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนความรู้ในเรื่องการจัดการน้ำเสีย

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑-๓.๒

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญนภา ภูมิานอก)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางนันทิชา เรียงเงิน)



ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/ความเห็น...

ความเห็น.....

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น.....
ว่าที่ร้อยตรี 


(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ
- ไม่อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)


(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

แบบสำรวจข้อมูลการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม


วันที่สำรวจ 15 ธ.ค. 2565

ประเภท	ผลการสำรวจ
1.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p> <input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p> <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.อาคาร	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p> <input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p> <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3.ที่ดินจัดสรร	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p> <input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p> <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
4.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p> <input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p> <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ประเภท	ผลการสำรวจ
5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> <u>การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</u></p> <p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> <u>การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</u></p> <p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> <u>การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</u></p> <p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
8.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p> <u>การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</u></p> <p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ประเภท	ผลการสำรวจ
9.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p><input type="checkbox"/> มีสถานประกอบการในพื้นที่</p> <p>การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระบุสภาพปัญหาที่ตรวจพบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ลงชื่อ


(นางพิชญะภา ภูมิณฑก)

ผู้สำรวจ